

监理整改通知回复单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-HFD-009

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）：

我方接到 编号：ZXSD-SW-TZD-009 监理工程师 关于中秋国庆节前施工现场检查问题点整改落实 的通知后，立即对通知单中提出的不符合项问题进行了整改，并对施工现场进行全面排查整改落实，现已完成，请复查。

整改事项见附件表

施工项目部（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：2023 年 9 月 29 日

复查意见：

整改基本符合要求，请按此类问题举一反三，


举一反三。

项目监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师：

日期：2023 年 9 月 29 日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

序号	不符合项问题点描述	整改落实情况	整改落实后图片	备注
1	现场作业面多,工作量大,监护人需配足	监护人员数量已配足,满足安全生产需要		
2	带电区域涉及操作的孔、洞,安全警示标示缺失	带电操作的危险区域(孔、洞、临边),均已做好安全警示标示		
3	配电室施工区域的安全隔离措施需严格执行	已经落实		
4	生产运维人员需配足、固定,并往前需完善一次系统图、运维制度、二票(操作票、工作票)	生产运维人员已经固定,一次系统图已张贴在配电房墙面。		
5	将带电区加强管理,做好安全交底、安全措施	已落实到位	已落实到位	

7	检测设备计量工具 未见检定记录	已完成		
8	停电施工方案的内容 与现场不符; 方案 不具备针对性及现 场指导性	已完善		
9	方案报审的内容与 现场不符	已完善		
10	设备命名、警示牌、 标识牌需在设备带 电前完成	已完成		
11	1、屋顶的采光带需 设置“禁止踩踏”等 警示标示	已完成		