

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-038

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于西沟光伏场区巡视检查发现以下需要消缺项:


整改内容:




1. 桩基础防水帽未安装到位



2. 斜梁弯曲错位



3. 接地螺丝不符合规范要求



4. 压块与组件有空隙




5. 组串之间存在遮挡




6. 斜梁弯曲导致组件波浪形



7. 所有地桩应集中归类整理



8. 破碎组件归类，挂标注警示牌



9. 组串接地安装不规范

所有光伏场区按照上述问题自检，立即消缺整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限2日内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：2014.03.30



填报说明：本表一式2份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。