

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目


监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-067

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于监理、总包对集电线路初验收检查发现以下需要消缺项:


整改内容: 见下图






11	 44#塔防盗帽没紧 44#塔防盗帽没上紧	12	 44#塔缺防盗帽
13	 44#塔防盗帽没上紧	14	 44#塔防盗帽没上紧
15	 42#塔防盗帽没上紧	16	 43#塔缺平垫

17	 43#塔有积水坑要求回填	18	 43#塔防盗帽没上紧
19	 43#塔防盗帽没上紧	20	 42#塔螺栓没撬紧
21	 42#塔土回填	22	 43#塔要求回填土




29	 40#塔缺防盗帽	30	 40#塔螺栓更换
31	 39#塔缺防盗帽	32	 40#塔防盗帽没撬紧
33	 40#塔防盗帽没上紧	34	 40#塔螺栓更换


35	 40#塔缺防盗帽	36	 38#塔缺防盗帽
37	 38#塔缺防盗帽	38	 38#塔缺防盗帽
39	 37#塔防盗帽没上紧	40	 38#塔除锈刷油




47	 37#塔基土下沉 要求回填土	48	 36#塔基础有缝要求修复
49	 37#塔4棵树清除	50	 36#塔缺防盗帽
51	 36#塔防盗帽没拧紧	52	 35#塔螺栓更换

53	 35#塔缺防盗帽	54	 35#塔基面回填土
55	 35#螺栓没撬紧	56	 塔基面下沉要求回填土
57	 34#塔防盗帽没上紧	58	 36#塔除锈及补沬





65	 32#塔螺栓没撬紧	66	 26#塔树要求清除
67	 28#塔防盗帽没上紧	68	 28#塔防盗帽没上紧
69	 28#塔缺防盗帽	70	 26#塔树一旁要求清除

71	 28#塔缺防盗帽	72	 26#塔树要清除
73	 25#塔树枝修剪	74	 30#塔接地部位弹垫拆除
75	 30#塔缺防盗帽	76	 30#塔防盗帽没紧固

77	 27#塔除锈及刷漆	78	 27#塔缺防盗帽
79	 30#塔基面开裂下沉要求 回填土	80	 30#塔缺防盗帽
81	 AB17防盗帽缺失	82	 AB17防盗帽未上紧

83	 AB15防盗帽未上紧	84	 AB15防盗帽缺失
85	 AB3螺栓漏装	86	 AB5接地面积不够
87	 AB5螺栓漏装	88	

89		90	
91		92	
所有的地脚帽需要倒角 请贵单位按照上述问题立即消缺整改。 请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 <u>2个</u> 工作日内将整改结果书面回复我方。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： <u>王书金</u> 总监理工程师： <u>高立标</u> 日 期： <u>2024.05.14</u>			

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。