


平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目





监理工程师通知单



编号: ZHJL-JLTZ-PL-072




致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)
主题: 关于监理、总包对送出线路初验收检查发现以下需要消缺项:

整改内容: 见下图



5	 送出G14塔基螺栓未拧紧 (通病)	6	 送出G14塔基缺少防盗帽 通病
7	 送出G15塔基四个角同一位置缺少防盗帽	8	 送出G15塔基螺栓缺少垫片
9	 送出G15塔基接地不规范	10	 送出G14至G15间导线与树间距离需测量

11	 送出G15接地极与塔基间隙过大	12	 送出G15塔基保护帽二次浇筑，不符合要求
13	 送出G16缺少防盗帽	14	 送出G16接地使用防盗帽，且缺少垫片，需更换
15	 送出G16接地线断裂	16	 送出G16塔基底部有积水隐患

17	 送出G17缺少防盗帽	18	 送出G17塔基下方有积水隐患
19	 送出G18螺母未拧紧	20	 送出G18缺少防盗帽
21	 送出G18接地线安装不规范	22	 送出G19塔基缺少防盗帽

23



请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限2个工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。