

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-104


致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)


主题: 关于监理单位、总包单位对集电线路 D 线初验收检查发现以下需要消缺项:

整改内容: 见下图

1



2



3



4



5



6





7



8



9	 D1塔基防火泥未密封	10	 D1塔基脚架弯折
11	 D2塔基防盗帽未拧紧	12	 D1塔基缺少防盗帽
13	 D1塔基钢架链接有毛刺，螺栓未拧紧	14	 D1引流线未连接
15	 D1塔基底部沉陷	16	 D1电缆保护管火泥脱落

17	 钢材生锈	18	 镀锌材料多处镀锌层脱落
19	 通病：电杆水平度不达标	20	 DS塔基接地不满足30cm的要求

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 2个 工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）

专业监理工程师

总监理工程师

日

期



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。