

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-108

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于建设单位、监理单位及总包单位对集电线路 D 线初验收检查发现以下需要消缺项:


整改内容: 见下图




5



6



7



8




9





10




11	 D20螺栓未拧紧 (通病)	12	 D20缺少防盗帽 (通病)
13	 D20镀锌层脱落	14	 D22缺少防盗帽 (通病)
15	 D22螺栓未拧紧 (通病)	16	 D23四个塔角大面积生锈



23	 D35缺少防盗帽	24	 D35镀锌层脱落
25	 D35刀闸支架需按照两平一弹安装垫片	26	 D32缺少防盗帽（通病）
27	 D32刀闸支架缺少垫片（通病）	28	 D32镀锌层脱落（通病）

29	 D32塔基周围需夯实	30  D32螺栓未拧紧
31	 D23镀锌层脱落	32  D35四个地脚保护帽高度不够
33	 D31+1镀锌层脱落	34  D33缺少防盗帽

35



D33塔基周围需修复

36



D34接地防护帽没做

37




D34缺少防盗帽且螺栓未

38



D31接地线需处理

39	 D30塔材弯曲	40	 D27镀锌层脱落
41	 D29三个接地保护帽需重做	42	 D29塔基基础需回填土
43	 D28缺少防盗帽 (通病)	44	 D28镀锌层脱落

45



D27接地保护帽高度不够

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限2个工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。