

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-113



致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于东郑光伏区现场相关质量问题事宜

问题概述:

2024 年 8 月 12 日, 监理部人员对东郑光伏区施工质量进行了检查, 发现存在以下问题:

- 1、部分逆变器侧 3*240 电缆预留长度不足, 不符合规范要求;
- 2、部分组件间缺少接地连接线, 不符合设计要求;
- 3、个别支架斜撑生锈, 要求更换。
- 4、光伏直流电缆使用的是波纹套管防护, 要求更换 PE 管;

现要求总包单位对东郑光伏区以上质量问题进行逐项检查整改, 避免类似质量问题再次发生, 确保工程质量合格。

请贵公司接到此通知后按照设计及规范要求立即整改, 并在 3 日内将整改结果书面回复我监理部。

后附相关问题照片

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:



日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-113 现场相关问题照片

	
逆变器侧 3*240 电缆预留长度不足	组件间缺少接地连接线
	
支架斜撑生锈	光伏区直流电缆用波纹管防护，要求更换 PE 管

理有限公司