

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-115

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于东郑光伏区现场电气安装质量问题事宜

内容:

2024 年 8 月 20 日, 监理单位及总包单位管理人员对东郑光伏区电气安装质量进行了检查, 发现存在以下问题:

- 1、现场电缆桥架孔洞未进行防火封堵, 不符合规范要求;
- 2、现场固定电缆套管的扎丝已生锈, 要求更换。
- 3、逆变器交流电缆进线口防火泥封堵不符规范要求。
- 4、逆变器下方直流线套管未进行防火封堵。

现要求总包单位对东郑光伏区以上质量问题进行逐项检查整改, 避免类似质量问题再次发生, 确保工程质量合格。要求接到此通知后按照设计及规范要求立即整改, 并在 3 日内将整改结果书面回复我监理部。

后附相关问题照片

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。


附：ZHJL-JLTZ-PL-115 现场相关问题照片



电缆桥架孔洞未进行防火封堵



固定套管的扎丝已生锈



逆变器电缆防火封堵不符合要求