

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-116

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于集电线路 C 线 C9-C12 塔材镀锌过程中垃圾未处理干净、塔材表面不光滑事宜
内容:

2024. 8. 24 监理单位及总包单位在集电线路 C 线塔材验收中发现以下问题:

1. 塔材镀锌过程中, 垃圾未处理干净。影响了塔材的外观质量, 还可能在后续使用过程中引发锈蚀等问题, 降低塔材的使用寿命; 请立即对未处理干净垃圾的塔材进行清理, 确保塔材表面无任何杂质, 并采取有效措施加以解决, 防止类似问题再次发生。

2. 塔材表面不光滑, 存在明显的粗糙区域。不符合对产品的质量要求, 也会影响塔材的安装和使用效果; 对表面不光滑的塔材进行打磨和抛光处理, 使其达到规定的表面光滑度要求。

现要求贵单位对以上质量问题进行逐项检查整改, 避免类似质量问题再次发生, 确保工程质量合格。要求接到此通知后按照设计及规范要求立即整改, 并在 2 日内将整改结果书面回复我监理部。

后附相关问题照片

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-116 现场相关问题照片

