

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-118


致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)
抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)
主题: 2024 年 8 月 28 日, 建设单位、监理单位以及总包单位对东郑 17 区初验收检查发现以下需要消缺项:
整改内容: 见下图

1



171004对穿螺丝未穿

2



17-10-10压块倾斜。

3




171019电缆桥架中间需加一组支架。

4



17-10-17背拉杆缺少螺母。。

5



17-10-17管拉杆需要向上调整。

6



17-10逆变器内部防火封堵需从做

7



17-10逆变器外侧防火封堵需重
做。

8



17-8-20混凝土未清理。

9




17 0814 背拉杆未紧固。

10



17 0814 对穿螺丝未打

11



17 0622 小黄线螺丝未拧紧。

12



13



14



17区2号逆变器下部垃圾未清理。

15



17区老槐树这边这组没看到号码管，
里面部分压块倾斜。


16



17



18




19




20




21	 17-1 三指套存在间隙	22	 17-2 三指套存在间隙
23	 17-3 三指套存在间隙	24	 17-5 逆时针方向未拧紧
25	 17-3 防水封堵未到位	26	 17-5 逆时针方向未拧紧

27



28



29



30



31



32



33		34	
35		36	
37		38	
39		40	


41



42



43



44



45



46



47



48



49



以上通病需自查整改，其余地块需同步自查消缺。

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限2个工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。