

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-120

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2024 年 8 月 30 日, 建设单位、监理单位以及总包单位对西沟 A1、A2、A3 区初验收检查发现以下需要消缺项:

整改内容: 见下图 (66 项)

1




0703逆变器内部防火封堵未做。

2



0703逆变器外部防火封堵未做。

3



4




0703逆变器, 螺栓损坏。

5



零七地块通病。支架生锈需要防腐。

6




零七地块质量通病，扎带生锈。

7




0701逆变器箱门外观破损。

8



070313压块未做双螺母。多数，属于质量通病


9



10




11



070314压块倾斜。

12



0701逆变器后站螺栓生锈。


13



07箱变能量管理单元没做接地。

14



15	 A2区域逆变器为使用防火泥封堵	16	 A2区域1号逆变接地线需要更换
17	 A2区域桥架支架生锈	18	 A2区域绑丝需要更换
19	 A2区域逆变器电缆头需要调整 (通病)	20	 8-3-22拉杆生锈严重

21



22



23



24



25



26



27		28	
29		30	
31		32	

33



34



35




36



37



38



39	 MC4接头采用专用工具	40	 桥架螺丝生锈
41	 螺丝没紧	42	 螺丝生锈
43	 桥架切割未做防腐	44	 A3区域灌注桩损坏

45



7-2-24斜撑角度过小

46



逆变器磕碰

47



7-2-27抱箍未拧紧

48



7-2-27压块弯曲

49



07-02-28压块未拧紧

50



A3立柱开孔过大需更换

51



52



53



54




55




56






65



66



以上通病需自查整改，其余地块需同步自查消缺。

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限2个工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式2份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。