

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-124

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)



抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝待并网区域巡视检查

问题概述:

2024年9月1日建设单位、监理单位及总包单位对阳朝光伏区巡视检查中发现以下问题:
整改内容: 见下图 (13 项)

1	 箱变进线口防火泥封堵不到位	2	 26号箱变防火泥需要进行重新封堵
3	 箱变基础内电缆头露出部分需要做好防护	4	 箱变基础内垃圾废料需要清理

5	 箱变下方电缆未使用防火涂料粉刷	6	 22号箱变低压柜门无法关紧
7	 25号箱变电缆接地线未连接，防火封堵未做	8	 22号箱变未进行防火封堵
9	 27号箱变电缆处封堵不严	10	 27号箱变抱箍倾斜

11	 27号箱变防火泥封堵不严	12	 箱变内多余材料需要清理
13	 27号箱变密封条掉落		

以上通病需自查整改，其余地块需同步自查消缺。

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，明日下班前将整改结果书面回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 王芳

总监理工程师： 高智

日期： 2010.02.01

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。