

# 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

## 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-159

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)


抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 2 区箱变基础整改事宜

内容: 12 月 4 日监理工程师对阳朝 2 现场箱变基础检查发现以下问题:

1、箱变基础墙与圈梁立柱粉刷层厚度不符合相关要求, 局部未粉刷到位形成明显的断裂状。

2、箱变事故油池铁格栅未焊接固定, 未作防腐处理, 存在安全与质量的双重隐患; 现要求贵司对该区箱变基础相关质量问题按照设计及规范要求立即进行整改。



请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在箱变吊装前整改完成, 并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日 期: 2014.12.4

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。