

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-177

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2025 年 1 月 1 日建设单位、监理单位及总包单位在集电线路(西沟、阳朝)增补线路验收过程中发现以下问题:

整改内容: 见下图

1



2



3




4




5




6



7



8



9



10




11



12



13



14




15




16



17



18




19




20




21	 CZ16 高压绝缘瓷套螺栓无垫片	22	 CZ16 螺栓无垫片
23	 DZ1保护帽粉化，需重新浇筑	24	 DZ2缺少构件
25	 C16材料变形	26	 c16缺少构件

27



C14塔基缺少构件

28



c15缺少构件（自查）

西沟 CZ10、11、12、16 消缺时需通知监理、总包现场旁站。

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限2个工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

2024.1.1

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。