

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-181

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 2 区质量问题整改事宜

内容: 2025 年 1 月 13 日监理工程师对阳朝 2 区现场巡查发现问题:

- 1、部分阵列支架抱箍紧固不符合要求;
- 2、局部支架斜撑螺栓紧固不到位;
- 3、局部檩托与檩条连接螺栓安装不平整;
- 4、局部低压电缆沟坍塌未进行清理;
- 5、箱变内进线电缆抱箍紧固、防火封堵不符合要求;
- 6、局部阵列组件遮阴严重。

现要求贵司对该区质量问题按照设计及规范相关要求进行全面检查、整改, 整改完成后报项目部复查, 确保工程质量。

附现场照片



1、抱箍紧固不到位




2、支架斜撑螺栓未紧固



3、檩托与檩条连接螺栓安装不平整



4、电缆沟坍塌未清理



5、防火封堵不符合要求



6、组件遮阴严重

请贵司在收到本通知后立即安排整改，限在 3 日整改完成，并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。