

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目  
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-185

致: 上海电力安装第一工程有限公司(总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司(业主单位)

主题: 关于洪池质量问题整改事宜

内容: 2025 年 3 月 12 日监理工程师对洪池地块现场巡查发现以下问题:

- 1、多处立柱二次灌浆开裂;
- 2、拉筋螺栓未紧固;
- 3、立柱镀锌层脱落;;
- 4、斜梁弯曲;

现要求贵司对该区质量问题按照设计及规范相关要求进行全面检查、整改,整改完成后报项目部复查,确保工程质量。

附现场照片



1、立柱二次灌浆开裂



2、拉筋螺栓未紧固



3、立柱镀锌层脱落



4、斜梁弯曲

请贵司在收到本通知后立即安排整改，限在 3 日整改完成，并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式\_\_\_\_份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。