

# 监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-039

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-039 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 04 月 02 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章）



专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024 年 04 月 02 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

| 存在问题         | 整改情况        | 整改照片                                                                                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 铝绞线上未清理      | 已安排施工人员清理   |    |
| 电抗器支架漆面脱落    | 已安排施工人员重新补漆 |   |
| 电流互感器接地焊接处生锈 | 已安排施工人员清理   |  |

|                |                  |                                                                                      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>电流互感器晃动</p> | <p>已安排施工人员整改</p> |    |
| <p>螺丝及垫片生锈</p> | <p>已安排施工人员清理</p> |   |
| <p>舱体表面未清理</p> | <p>已安排人员清理</p>   |  |

|                  |                  |                                                                                      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>消防设备摆放不平整</p> | <p>已安排整改</p>     |   |
| <p>螺丝未紧固</p>     | <p>已安排施工人员紧固</p> |  |