

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-048

致 常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-048 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：4 月 8 日监理人员巡视发现集电线路 AB36、AB38 号塔上个别螺丝未紧固，可能会导致铁塔受力不均匀而倾斜等后果，具有严重安全隐患。现要求贵单位立即整改，同时对 AB 线其他杆塔进行自检，如发现松动，应立即紧固，确保每个螺丝都处于可靠的状态。

现 AB36、AB38 未紧固防盗帽已紧固到位。

详细内容见附件：现场整改照片。

施工单位 (章)  项目经理： 日期： 2024 年 04 月 10 日

检查结果：

已整改完

监理单位 (章) 专业监理工程师： 总监监理工程师： 日期： 2024 年 04 月 10 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

附件：

