

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-061

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-061 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2014 年 05 月 09 日

检查结果：

已整改完




监理单位（章）


专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2014 年 05 月 09 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改照片 	整改照片 
中压块缺少弹垫已整改 	拉杆未安装已整改 
檩托螺栓未按要求预留 2-3 丝已整改 	压块倾斜已整改 
组件下剩余材料已整改	压块有缝隙已整改




拉杆未安装已整改



压块顶在光伏板上已整改




檩条连接件间隙过大已整改




组件不齐已整改




檩条连接件螺丝未紧已整改



斜梁弯曲已整改




剩余处理未处理已整改



斜梁与斜撑角度过小已整改




桥架下高上低已整改




压块倾斜已整改




斜梁弯曲已整改




標托螺丝未紧已整改




胶圈未密封已整改




拉杆未安装已整改



拉杆未紧已整改




组件不平整已整改




压块未紧贴已整改




拉杆未安装已整改




拉杆螺栓未安装已整改



拉杆未安装已整改




檩条连接件间隙过大已整改




对穿螺栓已整改




压块缺少螺母已整改




组件不平整已整改



拉杆螺母未紧已整改



剩余压块未处理已整改



斜梁弯曲已整改




压块缺少弹垫已整改




接地未留余量已整改




螺栓未按要求预留两到三丝已整改




桥架接地断裂已整改



背拉杆未安装已整改



背拉杆未紧已整改



压块倾斜已整改




斜撑抱箍未拧紧已整改



胶圈未密封已整改



压块不垂直已整改



桥架接地未接已整改




螺栓未按要求预留两到三丝已整改



压块缺少弹垫已整改



背拉杆未安装已整改




抱箍未紧已整改




拉杆未安装已整改



拉杆未紧已整改



斜撑与斜梁间距过小已整改



拉杆未连接已整改




抱箍未紧已整改



桥架变形未接地已整改



斜梁弯曲已整改



胶圈未密封已整改



桥架连接处不平已整改



背拉杆未连接已整改



右侧组压块未安装垫片与弹垫已整改



背拉杆螺丝未紧已整改



右侧组压块未安装垫片已整改



压块螺母未紧已整改



斜梁弯曲已整改




立柱安装处无灌注桩已整改



压块螺母未紧已整改



螺栓生锈已整改



檩条连接件螺栓安装错误已整改




斜撑与斜梁角度过小已整改



螺栓未按要求预留两到三丝已整改




拉杆未安装已整改



檩托螺丝未安装已整改



组件不平整已整改

	
压块不垂直已整改	压块螺母未紧已整改
	
檩条弯曲已整改	拉杆未安装已整改
	
压块未安装平垫弹垫已整改	