

## 监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-063

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-JLTZ-PL-063 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 10 日

检查结果：

2处整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 05 月 10 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

| 存在问题           | 整改情况 | 整改照片                                                                                 |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、爬梯防护笼生锈      | 已整改  |    |
| 2、二次舱爬梯管口生锈    | 已整改  |   |
| 3、一次舱、二次舱底积水严重 | 已整改  |  |

4、蓄电池电压数据异常

已整改



5、通讯电缆杂乱

已整改



6、预留电缆无标识

已安排人员整改





|                           |                               |                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7、 电缆标识禁止<br/>手写更改</p> | <p>已整改</p>                    |    |
| <p>8、 大门排水管道<br/>不规范</p>  | <p>已开挖排水沟</p>                 |   |
| <p>9、 电缆沟未做防<br/>火封堵</p>  | <p>已安排人员进行紧<br/>固、并进行防锈处理</p> |  |