

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-069

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-069 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 19 日

检查结果：

已整改完成



监理单位（章）



专业监理工程师：



总监理工程师：



日期：2024 年 05 月 19 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



存在问题	整改情况	整改照片
G7 塔缺防盗帽	已安排施工人员安装	
G7 塔重新排查自检	已安排施工人员重新排查自检	


G8 塔缺防盗帽	已安排施工人员安装	
G1 塔鸟窝清除	已安排施工人员清除	


G1 塔缺平垫	已安排施工人员处理	
G3 塔缺防盗帽	已安排施工人员安装	

G7 塔缺防盗帽	已安排施工人员安装	 A photograph showing a worker silhouetted against a bright blue sky, perched on a complex lattice structure of a high-voltage power line tower. The worker is positioned near a joint where multiple steel beams meet, likely to install a security cap. In the background, a dense green forest covers a hillside.
G5 塔鸟窝清除	已安排施工人员清除	 A close-up photograph of the steel lattice structure of a power line tower. The image shows the intricate arrangement of beams and cross-braces. The background is a clear, light-colored sky.

G6 塔塔排查自检	已安排施工人员排查 自检	
G3 塔重点消缺， 从上至下螺栓紧 固	已安排施工人员将螺 栓紧固	

G13 塔缺防盗帽	已安排施工人员安装	
G13 塔补镀锌泥	已安排施工人员补镀锌泥	

G13 塔基面增加 土	已安排施工人员增加	
G10 塔基面修复	已安排施工人员修复	

G7 塔缺防盗帽	已安排施工人员安装	
G7 塔防盗帽没上紧	已安排施工人员紧固	