

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-072

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-072 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 24 日

检查结果：

25 整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024 年 05 月 24 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



1、送出 G14 塔基缺少防盗帽



2、送出 G14 塔基缺少防盗帽且未拧紧




3、送出 G14 塔基底部有积水隐患



4、送出 G21 塔基下方有积水隐患



5、送出 G14 塔基螺栓未拧紧



6、送出 G14 塔基缺少防盗帽



7、送出 G15 塔基四个角同一位置缺少防盗帽



8、送出 G15 塔基螺栓缺少垫片



9、送出 G15 塔基接地不规范

10、送出 G14 至 G15 间导线与树间距离需测量



11、送出 G15 接地极与塔基间隙过大



12、送出 G15 塔基保护帽二次浇筑，不符合要求



13、送出 G16 缺少防盗帽




14、送出 G16 接地使用防盗帽，且缺少垫片，需更换



15、送出 G16 接地线断裂



16、送出 G16 塔基底部有积水隐患



17、送出 G17 缺少防盗帽



18、送出 G17 塔基下方有积水隐患



19、送出 G18 螺母未拧紧	20、送出 G18 缺少防盗帽
	
21、送出 G18 接地线安装不规范	22、送出 G19 塔基缺少防盗帽
	
23、送出 G19 塔基底部有积水隐患	