

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-073

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-073 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 25 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 05 月 25 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改照片




整改照片




未使用双螺母已消缺

螺母未紧已消缺



没有平垫弹垫已消缺


斜撑缺少平垫已整改




缺少弹垫已整改



U型螺栓不垂直已整改



弹垫损坏已整改




压块不垂直已整改



螺丝未紧已整改

背拉杆太短已整改



PE 管太短已整改



拉杆螺丝未紧已整改



斜撑太短已整改



斜撑太短已整改




四平方铁丝更换已整改



连接件螺丝未紧已整改



已整改



螺丝未紧已整改




前立柱已整改



桥架接地未安装已整改



已整改



套管未固定已整改




图23

胶圈密封差已整改



图24

檩托缺少平垫弹垫已整改



图25

螺丝未紧已整改



图26

檩条变形已整改



图27

对穿螺栓未安装已整改



图28

斜撑螺栓安装倾斜已整改




檩条弯曲已整改




斜撑螺丝未紧已整改




缺少平垫已整改



抱箍未紧已整改



压块未紧已整改



拉杆螺丝未紧已整改



图35

抱箍未拧紧已安装



图36

斜支撑已整改



图37

檩条弯曲已整改



图38

未做桩帽已整改




图39

缺少螺栓




图40


螺丝未紧已整改



螺丝未紧已整改



单螺母已整改



立柱螺丝未紧已整改




PVC 管未固定已整改




檩条螺丝未紧已整改



斜撑已整改



缺少胶圈已整改



缺少螺母已整改



斜撑已整改



斜撑已整改



未防水圈已整改