

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-075

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-075 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 06 月 02 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024 年 06 月 02 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



1、送出 G32 塔基缺少防盗帽，螺栓过短



2、送出 G32 缺少垫片




3、送出 G31 缺少防盗帽



4、送出 G31 缺少防盗帽

电力
70



5、送出 G30 塔基缺少防盗帽



6、送出 G29 塔基螺栓过短，需更换



7、送出 G29 塔基缺少螺栓，缺少防盗帽



8、送出 G24 保护帽需重做



9、送出 G30 防盗帽未拧紧




10、送出 G29 塔基防盗帽未拧紧



11、送出 G29 塔基缺少防盗帽




12、送出 G29 塔基防盗帽未拧紧




13、送出 G27 螺栓过短，需更换



14、送出 G26 缺少防盗帽




15、送出 G26 塔基螺栓过短，需更换



16、送出 G26 接地线需加强防腐




17、送出 G25 塔基缺少螺帽



18、送出 G25 塔基螺母未拧紧





19、送出 G24 号塔缺少防盗帽



20、送出 G23 塔基保护帽需修复，塔脚缺少螺栓