

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-108

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-108 监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：程伟

日期：2024 年 08 月 07 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）



专业监理工程师：[Signature]



总监理工程师：[Signature]



日期：2024 年 08 月 09 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。


整改后附件:



1		2	
整改后: D11 已加装防盗帽		整改后: D11 基础已除杂草、基面已平整	
3		4	
整改后: D12 已加装防盗帽		整改后: D23 已除锈喷漆处理	
5		6	
整改后: D14 螺栓已紧固		整改后: D15 已加装防盗帽	

7		8	
	整改后：D15 生锈螺栓已更换		整改后：D15 螺栓已紧固
9		10	
	整改后：D17 已加装防盗帽		整改后：D17 螺栓已紧固
11		12	
	整改后：D20 螺栓已紧固		整改后：D20 已加装防盗帽

13		14	
整改后：D20 已除锈喷漆处理		整改后：D22 已加装防盗帽	
15		16	
整改后：D22 螺栓已紧固		整改后：D23 塔腿已除锈喷漆处理	
17		18	
整改后：D25 接地线已处理		整改后：D24 接地线已处理	

19		20	
整改后：D24 接地联板已除锈喷漆处理		整改后：D24 塔腿已除锈喷漆处理	
21		22	
整改后：D24 已加装防盗帽		整改后：D35 螺栓已紧固	
23		24	
整改后：D35 已加装防盗帽		整改后：D35 已除锈喷漆处理	

25		26	
整改后：D35 刀闸支架已加装平垫弹垫		整改后：D32 已安装防盗帽	
27		28	
整改后：D32 刀闸支架已加装平垫弹垫		整改后：D32 塔腿已除锈喷漆处理	
29		30	
整改后：D32 塔基周围已夯实		整改后：D32 螺栓已紧固	

31		32	
整改后: D23 已除锈喷漆处理		整改后: D35 保护帽已重新浇筑	
33		34	
整改后: D31+1 已除锈喷漆处理		整改后: D33 已加装防盗帽	
35		36	
整改后: D33 塔基基面已修复		整改后: D34 保护帽已浇筑	

37 	38 
整改后: D34 已加装防盗帽且螺栓已紧固	整改后: D31 接地线已处理
39 	40 
整改后: D30 弯曲塔材已更换	整改后: D27 已喷漆处理
41 	42 
整改后: D29 保护帽已重新浇筑	整改后: D29 塔基塔腿已回填处理

43	44
整改后：D28 已加装防盗帽	整改后：D28 已喷漆处理
45	
整改后：D27 保护帽已重新浇筑	