

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-112

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-JLTZ-PL-112 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 14 日

检查结果：

2024.8.14


监理单位（章）

专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 14 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改情况	整改照片
引孔深度不够 已整改	 A photograph showing a hand holding a blue measuring tape vertically inside a blue corrugated metal pipe. The pipe is partially buried in the ground. In the background, two workers in green safety vests are visible on a dirt site.
个别钢筋笼尺寸偏短 已整改	 A photograph showing a blue measuring tape being used to measure the length of a rebar cage. The cage is made of several vertical steel bars connected by horizontal rings. It is lying on the ground in a field with some vegetation.

钢筋笼主筋分布不均匀
已整改



套管深度不够
已整改

