

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-003 的监理工程师通知后，已按要求完成了 农户葛沂坤未安装组件接地片，串联线头未绑扎，组件缝隙有胶残留，防水未完成，支架倾斜，防腐处理不到位 等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户葛沂坤未安装组件接地片，串联线头未绑扎，组件缝隙有胶残留，防水未完成，支架倾斜，防腐处理不到位等。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-003

整改照片 1  工程记录 拍摄时间: 2023.08.12 18:43 天气: 阴 33°C 地点: 徐州市·广东路	整改照片 2  工程记录 拍摄时间: 2023.08.12 18:43 天气: 阴 33°C 地点: 徐州市·广东路
整改照片 3  工程记录 拍摄时间: 2023.08.12 18:43 天气: 阴 33°C 地点: 徐州市·广东路	整改照片 4  工程记录 拍摄时间: 2023.08.12 18:42 天气: 阴 33°C 地点: 徐州市·广东路

监理工程师通知回复单附页

整改照片 5




整改照片 6



整改照片 7



整改照片 8



监理工程师通知回复单附页

整改照片 9



整改照片 10

