

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHF0-015

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-015 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户周士义、许飞行、房付荣、窦道良、闫士玲屋面防雷接地扁铁未喷黄绿漆；组件接地穿刺片未安装；防雷接地极扁铁焊接处未做除锈；接地极外露；农户反馈组件安装打胶有缝隙，有漏雨情况；组串接线 M4 接头未绑扎等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户周士义、许飞行、房付荣、窦道良、闫士玲屋面防雷接地扁铁未喷黄绿漆；组件接地穿刺片未安装；防雷接地极扁铁焊接处未做除锈；接地极外露；农户反馈组件安装打胶有缝隙，有漏雨情况；组串接线 M4 接头未绑扎。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-015

周士义整改照片 1



周士义整改照片 2




周士义整改照片 3



周士义整改照片 4



周士义整改照片 5




周士义整改照片 6



监理工程师通知回复单附页


周士义整改照片 7



周士义整改照片 8



周士义整改照片 9



周士义整改照片 10



周士义整改照片 11




周士义整改照片 12



监理工程师通知回复单附页

周士义整改照片 13



周士义整改照片 14




周士义整改照片 15




周士义整改照片 16



周士义整改照片 17



周士义整改照片 18




监理工程师通知回复单附页

房付荣整改照片 1



房付荣整改照片 2



房付荣整改照片 3



房付荣整改照片 4



房付荣整改照片 5



房付荣整改照片 6



房付荣整改照片 7




闫士玲整改照片 1





经度: 118.467451
纬度: 34.169807
地址: 江苏省徐州市新沂市幸福西路曹庄
时间: 2023-08-31 13:10:20
海拔: 70米
天气: 25~28°C 南风

闫士玲整改照片2



2023-09-07 星期六 徐州市-小沟涧

闫士玲整改照片3



窦道良整改照片 1



时间: 2023-09-04 18:50
天气: 晴 25°C
地址: 徐州市-小沟涧
海拔: 70米
方位角: 西20°
速度: 0.0 公里/小时
经纬度: 34.483000 N, 118.140701 E


今日水印
相机
真实时间

窦道良整改照片 2



经度: 118.158238
纬度: 34.489586
地址: 江苏省徐州市新沂市新庄村
时间: 2023-08-08 14:04:58
海拔: 31.0米
天气: 28°C 北风 晴
备注: 长按水印编辑备注

窦道良整改照片 3



经度: 118.158238
纬度: 34.489586
地址: 江苏省徐州市新沂市新庄村
时间: 2023-08-08 13:53:40
海拔: 34.1米
天气: 28°C 北风 晴
备注: 长按水印编辑备注



经度: 118.168461
纬度: 34.489592
地址: 江苏省徐州市新沂市新庄村
时间: 2023-08-31 13:54:41
海拔: 31.5米
天气: 28°C 北风 晴
备注: 长按水印编辑备注