

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-026

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-026 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户蒋思九逆变器外壳接地管口未做防火封堵；接地扁铁与圆钢焊接后未做除锈；电表箱上未做客户名称标记逆变器未张贴 LOGO；农户娄北歌下墙接地扁铁焊接后未做除锈；接地线下墙线管未固定完整；逆变器接地线管口未做防火封堵；接地扁铁与圆钢焊接后未做除锈；农户李兴旺逆变器未贴 logo；逆变器接地处生锈；接地扁铁焊接处生锈未喷防锈漆；接地扁铁与圆钢焊接后未做除锈；农户田其江逆变器未贴 logo；接地扁铁焊接生锈未喷防锈漆；接地扁铁与圆钢焊接不符合规范要求；部分线缆未绑扎；支架螺丝生锈未做防腐处理；接地扁铁焊接不符合规范要求，且未除锈等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户蒋思九逆变器外壳接地管口未做防火封堵；接地扁铁与圆钢焊接后未做除锈；电表箱上未做客户名称标记逆变器未张贴 LOGO；农户娄北歌下墙接地扁铁焊接后未做除锈；接地线下墙线管未固定完整；逆变器接地线管口未做防火封堵；接地扁铁与圆钢焊接后未做除锈；农户李兴旺逆变器未贴 logo；逆变器接地处生锈；接地扁铁焊接处生锈未喷防锈漆；接地扁铁与圆钢焊接后未做除锈；农户田其江逆变器未贴 logo；接地扁铁焊接生锈未喷防锈漆；接地扁铁与圆钢焊接不符合规范要求；部分线缆未绑扎；支架螺丝生锈未做防腐处理；接地扁铁焊接不符合规范要求，且未除锈。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：孙海松

日期：2023 年 1 月 19 日

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-026

蒋思九整改照片 1




蒋思九整改照片 2



蒋思九整改照片 3




田其江整改照片 1



田其江整改照片 2



田其江整改照片 3



监理工程师通知回复单附页


田其江整改照片 4




田其江整改照片 5




李兴旺整改照片 1




李兴旺整改照片 2



李兴旺整改照片 3




李兴旺整改照片 4



李兴旺整改照片 5

李兴旺整改照片 6


监理工程师通知回复单附页




李兴旺整改照片 7



姜北歌整改照片 1



姜北歌整改照片 2



姜北歌整改照片 3

