

监理工程师通知单

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYCX-ZHJL-TZD-001

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目部

事由：未报验进行混凝土浇筑等违规行为

内容：根据我方对 A30-2 施工区域的例行检查，发现存在一些严重的违规行为。特此向总包单位发出此通知。

一、未报验进行混凝土浇筑工作

根据国家相关施工规范和标准，所有施工工序在施工前必须进行严格的检查和报验。总包单位未按规定对混凝土浇筑工作进行报验，这不仅违反了相关规定，更可能严重影响工程质量。

二、未报检及混凝土厂家资质未报检

按照施工要求，总包单位应向监理单位报检混凝土的质量及厂家资质。但截至目前，我方尚未收到总包单位的相关报检资料，这将对工程质量的把控造成严重影响。

三、A30-2 施工区域现场无安全员

施工现场必须配备安全员，负责监督和管理现场安全生产事务。A30-2 施工区域现场无安全员，将导致施工现场安全监管的缺失，极可能引发安全事故。

为了确保工程质量、进度和施工安全，我们要求总包单位立即采取以下措施：

立即停止混凝土浇筑工作，进行全面检查和整改，直至取得监理单位的验收通过。

罚款处理：未报验进行混凝土浇筑工作及未执行混凝土浇筑令、未报检及混凝土厂家资质未报检的行为，将按照相关规定进行罚款处理。

A30-2 施工区域必须立即配备合格的安全员，强化现场安全生产管理，确保现场作业人员的安全帽和反光背心佩戴情况。混凝土必须按照规定进行出货，确保混凝土的质量和数量与施工要求相符。（后附图）

总包单位严格遵守以上要求，积极采取措施，加强现场管理和安全监管。限 3 日内整改完成并报监理复检，若不执行后果自负。



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



