

监理通知回复单

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号: SHDJ-B.0.24-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目监理部

我方接到编号为 YJYGX-ZHJL-JLTZ-001 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 请予以复查。

附件: 1、整改的情况

2、需要说明的情况

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日



项目监理机构复查意见:

复查已按回复内容整改

项目监理机构 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日



本表(含附件)一式__份, 由承包单位填写, 建设单位(业主项目部)存__份, 项目监理机构存__份, 设计单位存__份, 施工项目部存__份。

监理通知回复单

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号: SHDJ-B.0.24-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目监理部

我方接到编号为 YJYGX-ZHJL-JLTZ-001 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 请予以复查。

附件: 1、整改的情况

2、需要说明的情况

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日



项目监理机构复查意见:

复查已按回复内容整改

项目监理机构 (盖章):


总/专业监理工程师 (签字):

日



本表(含附件)一式__份, 由承包单位填写, 建设单位(业主项目部)存__份, 项目监理机构存__份, 设计单位存__份, 施工项目部存__份。


问题整改前后对比照片

1	 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 施工区域: 新堡村路口 施工内容: 安装限速牌 拍摄时间: 2023.10.10 08:46	 隐患描述: 现场便道车辆行驶速度要求为 10KM, 现场标识为 15KM 不符合要求 隐患整改措施: 现场便道车辆行驶速度要求为 10KM, 现场已重新标识为 10KM 消除安全隐患
2	 隐患描述: 施工便道个别转弯处未设置反光镜存在安全隐患	 隐患整改措施: 施工便道个别转弯处已设置反光镜, 消除安全隐患

3



隐患描述: 施工现场个别施工区域标识标牌缺失存在安全隐患



隐患整改措施: 施工现场个别施工区域标识标牌缺失已增加消除安全隐患