

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-TZD-007

致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目经理部)

事由: 关于大观园区域 5#、6#、13#塘桩基施工质量相关事宜

内容:

2024 年 07 月 18 日监理部人员对大观园区域管桩施工质量进行了巡视检查, 发现 5#、6#、13#塘共计 4 根 PHC400 型号 (华云厂家) 稳定桩打桩完成后, 桩身出现多处纵向开裂, 存在质量问题。

要求总包单位立即对存在质量问题的管桩进行整改, 同时要求对问题管桩进行截桩送检, 尽快提供检测报告, 否则监理方无法判定施工质量是否合格, 无法完成验收工作。要求总包方及时整改回复。

后附相关质量照片。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师 (签字):

日

期:



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

相关问题照片

