

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-TZD-009

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域质量大检查发现的相关问题事宜

内容：

2024 年 8 月 22 日经建设单位项目部、监理单位项目部、总包单位项目部人员大观园区域质量进行了联合大检查，发现现场存在以下质量问题：

- 1、个别管桩垂直度偏差较大。
- 2、锚杆桩个别桩孔位置偏差太大、锚杆的顶端标高不一致等，不符设计要求。
- 3、锚杆砂浆搅拌池未设置配合比告知牌，部分未配置泥浆比重计，现场无法查看泥浆比重。
- 4、部分锚杆桩对中支架、螺母位置等未按照设计图纸施工。
- 5、个别锚杆搅拌池水泥砂浆不符合要求。

要求总包单位对以上问题进行及时整改，项目管理人员要对质量进行加强管理，现场要有专业技术人员进行监督并指导，并对所有工人进行质量技术交底并签字留存记录。

限期 2 日内整改回复。

后附相关问题照片。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：


日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。


相关问题照片




个别管桩垂直度偏差较大



搅拌池未设置配合比告知牌



锚杆对中支架放置不符合设计



个别桩孔位置偏差太大