

监 理 通 知 单

工程名称：京能科技本特勒2MW分布式光伏发电项目



编号：JNKJ-JSDD-TZ--001

致：江苏致良和建设工程有限公司施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

内容：监理巡视检查发现你方施工现场发现个别桥架接地线螺栓未紧固，现场直流桥架内存留施工时铝渣，长时间不处理容易导致铝合金桥架锈蚀。现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附件：



项目监理机构(盖章)：

总/专业监理工程师(签字)：

日期：2024.5.28



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目 编号：JSZLH-BTL-001

致：江苏东电电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 JNKJ-JSDD-TZ--001 的监理工程师通知后，已按要求完成了 桥架接地线螺栓固定、直流桥架内存在铝渣 等工作，请予以复查。

详细内容：个别桥架接地线螺栓未固定，整改为所有桥架接地线螺栓全部检查一遍并固定；部分直流桥架内存在铝渣，整改为直流桥架内铝渣清理。

附件：（见附图）

承包单位（章）
项目经理：沈晓林
日期：2024.5.29

项目监理机构复查意见：

已整改

项目监理机构（章）
专业监理工程师：孙和佳
日期：2024.5.29

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存




监理工程师通知回复单附页


工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JSZLH-BTL-001


整改前：




整改后：



整改前：



整改后：



扫描全能王 创建