

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-TZD-C07-002


致：浙江华伏太阳能科技有限公司施工项目部

事由：水泥墩破损的质量整改问题

内容：经我单位监理人员于2025年04月02日现场巡查发现，你单位施工的2号楼水泥屋面，有少部分水泥墩表面出现大面积剥落，致使内部骨料外露，部分水泥墩边角缺失严重，及大地影响了水泥墩外观质量。依据规范要求《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）要求你单位对水泥墩施工发现的问题立即整改，否则不允许进入下道工序

针对以上问题请贵公司接到通知后，以上问题即刻进行整改，整改后报我监理部进行复检，如有异议尽快与我监理部联系。

附图2张



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：周

日期：2025年04月02日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。