

监理通知单

工程名称:江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

编号:JXJSJ-JLTZD-003

致: 山东中凯电力有限公司

事由: 关于安全及厂房链条结构连接部位的通知

在对江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站厂房屋面彩钢瓦拆除安装工程巡检过程中,我方发现贵司在施工过程中存在以下质量及安全违规问题,这些问题不仅违反相关规定,更潜藏着极大的风险,具体如下:

- 该施工现场属于高空作业区域,且存在物体坠落的风险。施工人员不佩戴安全帽的行为(如附件图所示),严重违反了《建设工程安全生产管理条例》以及施工现场安全防护的基本要求。这一行为极大地增加了施工人员头部受到伤害的风险,例如可能被高空坠物砸伤、发生碰撞伤害等,对人员的生命安全构成了严重威胁。同时,这也反映出贵司在安全管理方面存在漏洞,施工人员的安全意识较为薄弱。
- 贵司将新旧两根链条混编在一起使用(如附件图所示),由于新旧链条的材质磨损程度、力学性能存在差异,不一致的特性导致在受力时容易出现载荷分配不均的情况。旧链条可能因为强度不足、出现疲劳断裂等问题,进而导致整个结构的整体性变差,在受力时容易发生松动甚至垮塌的危险。此外,旧钢结构已经生锈,在未进行任何处理的情况下就与新链条混编使用,会加速新结构的锈蚀,大大缩短整体结构的使用寿命,且这种做法不符合质量安全技术规范,存在重大的质量安全隐患。

为确保工程的安全和质量,消除上述隐患,现对贵司提出以下整改要求:

- 立即对施工现场进行全面排查,确保所有施工人员都能规范佩戴合格的安全帽,并将人员佩戴安全帽的情况记录存档,以备查验。
- 针对新旧链条混编使用的问题,贵司需立即停止使用该违规链条组合,并将旧链条拆除,更换为符合要求的链条,确保链条使用的安全性和合理性。
- 加强施工现场的安全管理工作,组织开展安全培训教育活动,强化施工人员的安全意识,规范设备、工具的使用方法和流程,避免类似问题再次发生。

请贵司于 2025.8.5 前将上述问题的整改情况以书面形式报送至我监理部,我部将对整改结果进行复查。若贵司未按时、有效地完成整改,我部将按照合同约定及相关法规进行处理,由此产生的安全、质量等一切责任由贵司承担。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师

日



2025.8.02

抄送: 江西省金三角陶瓷有限公司项目部

本表一式 3 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 1 份,项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

附件图:

