

第八次工程例会会议纪要

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

会议地点	施工单位项目部	会议时间	 2018.09.02 2018年“十三五”第一批光伏扶贫项目 监理项目部
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全事宜			
本次会议内容: 施工单位: 1、了解一标段、二标段工程进度情况,对存在的问题给予解决措施; 2、二标段斗山河项目,缺少 300 平方米场地、现有场地已完成,未提供的场地无法完成,导致影响工程进度,特申请报告; 3、一标段夏家项目,光伏区预应力管桩和组件支架已经全部施工,围栏安装后村民从村到民田道路过窄,现村民要求移管桩,特申请报告; 4、线管暴露部分用 PE 管; 5、一标段除马厂、邱山,二标段除斗山河、汪冲桃园,其他所有项目放线控制、接地极、房屋工程需四天完成,未能如期完成,总包方全权承担责任,并且付款。 下周施工进度情况: (二标段): 洲头乡西口村;汇口镇同马社区;河塌乡斗山河;下仓镇望墩;九姑乡国赛、九姑;高岭乡汪冲周庄、桃园、双河;许岭镇宏富;长铺镇荆安;斗山河;场地内逆变器、组件、电缆敷设穿管、汇流箱安装、并网柜、交流电缆、接地环网焊应全部完成。 (一标段): 三冲;迎宾;邱山;夏家;新耕;滑石;廖河;罗汉山;四吉;长溪山;蒲河;场地内逆变器、组件、电缆敷设穿管、汇流箱安装、并网柜、交流电缆、接地环网焊应全部完成。 监理单位:			



- 1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验评过程资料做到与施工同步；
- 2、设计院尽快做好出图计划，要求提供经业主认可的施工蓝图；
- 3、现场施工质量不统一，总包方应做好技术交底，现场加强质量管控；
- 4、组件安装时应确保压块均紧固在檩条内；
- 4、现场应文明施工，施工过程中产生的垃圾应做好清理；
- 6、设备材料进场必须报验；
- 7、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方，经三方验收合格后方可进行下道工序；
- 8、进入现场必须佩戴安全帽，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；
- 10、现场施工图随工程情况出图，监理方无法把控，从开工到现在，图纸会审、图纸会检纪要均未履行；
- 11、一标段、二标段、各个施工点与增加人员机械器具，加进度、保质量。
- 13、本工程安全零事故。

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.09.02

