


# 专题会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161025

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

|          |                   |       |                                                                                     |
|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 主 题      | 工程例会              | 签 发   |  |
| 会 议 地 点  | 会议室               | 会议时间  | 2016.10.25                                                                          |
| 主持单位及主持人 | 李艳龙               | 记 录 人 | 安醒君                                                                                 |
| 参 会 单 位  | 业主、监理单位、总包单位及施工单位 |       |                                                                                     |

## 会议内容:

业主李艳龙经理: 关于 20MWp 光伏项目条形基础施工质量工艺问题及要求:

1、现场施工质量差、现场管理不到位, 业主方、监理方已提出多次施工质量差的问题, 现场钢筋笼绑扎工艺存在问题, 基槽开挖不合格标高尺寸不符合要求, 往基槽放钢筋笼子严重变形, 混凝土浇筑不合格, 观感质量太差。

2、现场施工管理混乱, 要求施工经理对作业人员加强技术交底。

3、现场已施工基础工艺达不到要求, 要改进施工工艺, 观感质量要达到要求。

4、下步开槽一定到位, 沟底清根放钢筋笼时一定规范些, 监理加强控制, 施工单位自己也要控制施工浇筑的质量, 业主会把不定时到现场巡视检查施工质量。

5、条形基础浇筑前, 必须通知监理到施工现场进行验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。

6、监理单位在早 8: 00 时到现场验收, 下午 5:30 到现场验收, 验收合格后才允许进行下道工序。

7、加强各施工班组人员管理, 现场管理人员要分管明确。

2016.10.25地例会签到表

| 姓 名 | 单 位   | 职 务 | 联 系 方 式 | 备 注 |
|-----|-------|-----|---------|-----|
| 张涛  | 内蒙古金鼎 |     |         |     |
| 张涛  | 内蒙古金鼎 |     |         |     |
| 贾建强 | 内蒙古金鼎 |     |         |     |
| 杨伟  | ——    |     |         |     |
| 孙龙忠 | 江苏华能  |     |         |     |
| 孙龙忠 | 江苏华能  |     |         |     |
| 孙龙忠 | 江苏华能  |     |         |     |
| 王林  | 监 理   |     |         |     |
| 王林  | 监 理   |     |         |     |
|     |       |     |         |     |
|     |       |     |         |     |
|     |       |     |         |     |
|     |       |     |         |     |