

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-AQ-002

签发:

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

会议地点	施工现场	会议时间	2017.5.15
会议主持人	申景鹏		

会议主题: 安全专题会议

上次会议问题落实情况:

1. 生产加工区:

- 1) 警示牌有破损现象, 要求立即更换(已整改);
- 2) 配电箱无接地保护, 电缆线有破损现象(未整改);
- 3) 配电箱没上锁, 安检记录过期(未整改);
- 4) 配电箱内一闸多用(未整改);
- 5) 发电机回油管破裂(已整改);
- 6) 发电机房消防沙坑消防铁锹, 钢筋棚电气设备电缆铺设未架空或地埋敷设(未整改);

2、升压站内:

- 1) 室内用电设施摆放杂乱(未整改);
- 2) 拆除的模板随处乱丢, 没有分类堆放, 模板上的铁钉没有及时清除(未整改);
- 3) 电气综合楼屋面上提料机上料口没有护栏(已整改);

3、光伏区:

- 1) 施工机械操作人员要有上岗资格证;
- 2) 场区道路主干道建议要经常洒水, 来往车辆缓慢行车(未整改);
- 3) 要注重光伏组件成品保护(未整改);

4、其他:

- 1) 施工现场建议建立施工人员吸烟室、休息室, 备急救包;
- 2) 宿舍内要注意安全用电, 电线不允许明敷在铁皮板房上(未整改);
- 3) 中石化工伙房进线没有使用保护管, 线皮破损(未整改);
- 4) 中石化工伙房门前的过路电线没有穿保护管, 多处电线破损(未整改);
- 5) 施工现场多处、多人不戴或不正确佩戴安全帽(已整改);
- 6) 施工人员上下班乘坐施工用的改装车辆, 存在重大安全隐患(未整改);

本次会议内容:

监理单位:

一、安全:

1. 生产加工区:

- 1) 配电箱无接地保护, 电缆线有破损现象;
- 2) 配电箱没上锁, 安检记录截止到5月11日;
- 3) 配电箱内一闸多用;



由 扫描全能王 扫描创建

4) 燃油箱随处摆放，未进行安全保护；

2、升压站内：

- 1) 脚手架搭设不牢固，存在安全隐患；
- 2) 三级配电箱内接线线路混乱；
- 3) 安全通道不通畅；
- 4) 事故油池及调节池基坑周边未设临边防护设施；

3、光伏区：

- 1) 组件、支架配件随处可见，未统一摆放好；

4、其他：

- 1) 宿舍内使用大功率电器；
- 2) 14号方阵附近搅拌机临时用电线路未正确使用插头，而是直接用线插入插孔内；

通过这次安全大检查，反映出来的问题是：各级管理部门对安全工作不重视，对提出的安全隐患不整改，安全意识淡薄，侥幸心理严重。鉴于本次隐患复查结果，监理部决定给予严重警告处分，并责令在5月18日前整改所有以上问题。否则将给予重罚，绝不姑息。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化工建设有限公司盘县老黑山 50MW _p 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW _p 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW _p 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.5.15 



由 扫描全能王 扫描创建