

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要



项目名称: 偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	偃师项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 27 日
会议主持人	徐发基	会议签到表附后	
会议主题: 五羊厂区屋顶安全专题例会			
会议内容: 2017 年 4 月 27 日经业主方、监理方、承包方, 一起对五羊厂区 1#、3#正在施工的部位进行安全专项检查, 为确保施工厂区建筑的完好和安全, 保持建筑物的清洁和美观, 维护业主的合法权益, 在施工时, 须遵守以下规定: 业主方王淼: 1、对于新来人员, 要及时进行三级安全教育培训, 合格后方可作业。 2、施工人员在上班前进行安全技术交底和临时用电技术交底。 3、焊接人员必须具备焊工资格证才能上岗。 4、现场必须采取防护覆盖措施。 5、开放施工厂区车间外侧爬梯作为施工通道, 禁止施工人员穿行车间内工作区域等非施工通道区域。严禁向窗外、楼梯、过道、天台等公共场所抛散、堆放建筑垃圾。 7、需使用吊装机械时, 从施工厂区车间四周支吊上楼, 楼下吊装区域协调等提前一天联系施工厂区管理人员。施工垃圾必须按照要求堆放在指定地点, 加围挡, 并及时清运。 监理方徐发基:			

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

- 1、周围必须要设置警戒线和警示标示。
- 2、专职安全员在场，出现问题及时解决。
- 3、工作人员必须佩带手套及安全帽。
- 4、现场人员禁止抽烟，确保安全。
- 5、要严格按照临时用电正规流程进行操作。
- 6、高空作业时，安全带、保险绳要配备齐全。严禁将垃圾、涂料、溶剂等倒入下水道和厕所内。施工结束后，残余废料要及时清理。现场要打扫干净，剩余材料要进行归类存放，方可离开。

现场开会情况



正衡监理
ZhenghengSupervision

项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要



