

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

会议纪要

(第五期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第五次会议纪要

工程名称:兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-HY05

例会时间	2017 年 08 月 12 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
	分包单位:	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

会议主题: 本周施工安全、质量、进度事宜。

一、建设单位、监理单位对现场施工提出以下要求;

1、现场施工安全检查力度不够, 简易爬梯存在排查不及时、整改不到位现象, 对螺栓生锈、爬梯个别部位变形、围栏铁丝绑扎不到位现象未及时进行整改, 本次会议再次强调提出, 要求及时进行整改不得拖延。整改完成后上报监理单位进行验收。

2、现场组件安装出现中压块、边压块紧锁、压接不到位现象, 夹具个别未紧固或紧固过程中造成螺纹变形未能紧固, 施工管理人员务必严格要求施工作业人员, 对现场施工质量严格要求, 对每日施工完成工作量进行全面检查确保施工质量符合图纸及相关规范要求。若后续再次出现此类质量弊端将直接对你单位进行相应的罚款警告且造成的一切后果责任由你事故单位自行负责。

3、施工现场屋面剩余材料及时进行归置处理, 对施工现场产生的垃圾、杂物务必及时清理、归置。避免突发大风、强降雨等恶劣天气造成的不必要损失。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 08 月 12 日