

会议纪要

签发：史觀

工程名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-20170617-010

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 6 月 17 日
会议主持人	史觀		
会议主题：安全专题会议			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 应我公司要求于 2017 年 6 月 17 日组织 EPC 总承包单位及施工单位对现场安全防护、临时用电及劳动保护用品等几大方面进行现场安全大检查，检查结果如下： 1、现场个别人工人未戴安全帽或采用遮阳帽代替安全帽使用； 2、中韩 2#屋面上人通道围栏缺失、连接件松懈各一处； 3、裕龙 2#屋面临时电源线用完未回收； 4、裕龙厂区过路电缆沟破路之后未拉警戒线，悬挂安全警示标志牌； 5、裕龙 3#屋面临时上人通道顶部一段搭设缺少护栏扶手； 6、部分屋面临时上人通道与屋面连接不牢靠，且地面无拉杆斜撑，人员上下时摇晃比较严重； 7、目前天气逐渐炎热，个别工人工作时有赤膊（光膀子）干活的情况发生。 针对以上各项问题，请 EPC 总承包单位督促施工单位尽快整改。就现场安全帽佩戴及赤膊施工的事情，今后每天复查，如有发现一例处罚一例。			
主送单位	青岛中森绿能太阳能科技有限公司		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 临沂绿源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 6 月 17 日

青島

会议签到表

安全会议

日期: 2017年12月17日

[illegible]

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 17 日 上午 10 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述			
存在问题	1、现场隔壁工人未戴安全帽或采用遮阳帽代替安全帽使用; 2、中韩 2#屋面上人通道围栏缺失、连接件松懈各一处; 3、裕龙 2#屋面临时电源线用完未回收; 4、裕龙厂区过路电缆沟破路之后未拉警戒线,悬挂安全警示标志牌; 5、裕龙 3#屋面临时上人通道顶部一段搭设缺少护栏扶手; 6、部分屋面临时上人通道与屋面连接不牢靠,且地面无拉杆斜撑,人员上下时摇晃比较严重; 7、目前天气逐渐炎热,个别工人工作时有赤膊(光膀子)干活的情况发生。		
整改要求	1、督促施工人员正确佩戴安全帽,上班时间注意仪容仪表; 2、各个屋面上临时爬梯、栏杆、安全网整改; 3、过路电缆段拉警戒线,悬挂安全警示牌;		
检查人	王刚, 张信全, 孟令超, 邱伟峰	施工项目部 签收人/日期	方勇 6.17
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 方勇 日期 6.17		
复查意见	现场防护设施, 爬梯, 安全网仍需加强 复查人: 王刚 日期 6.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。