

安全专项检查会议纪要

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目项目

编号：2017-001

签发：杨铃铃

会议地点	施工现场	会议时间	2017 年 4 月 29 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：安全专项检查			
参加检查人员：于延祥 王相曾 晁福建 焦玉占			
本次会议内容： 本次会议为现场项目安全检查会议，通过对现场整体排查，发现安全隐患点，并对存在安全隐患的地方提出整改，要求下步工作中，防微杜渐，保证施工质量、安全同步并行。 现场检查情况： 1、施工现场部分工人安全帽佩戴不规范； 3、现场处于城乡结合处，且为新建厂房，安全保卫较差； 4、屋顶处阳光板较多，现场没有警示及警戒线，存在安全隐患； 5、材料摆放区较乱、无警示标识； 6、现场无醒目安全文明生产宣传标志； 7、材料摆放区域地面存在烟头； 整改要求： 1、进入施工现场必须带安全帽，系好下颚带，无安全帽人员禁止进入施工现场； 2、施工现场作业时正确使用防护用品，严禁穿短裤及拖鞋进场，应穿有防滑性质胶鞋； 3、施工现场爬梯上下行走时，禁止多人扎堆一起； 4、吊车吊装货物时周围应拉好警戒线，有专人负责起重和安全负责。 5、吊装至屋面材料及时分散到所需位置，减少集中载荷。 6、屋面采光带禁止踩踏，跳跃，严禁几人扎堆和背对采光带施工以免发生坠落事故，			

要求采光带处增加临时步道；

7、专业工种需持证上岗（如电工焊工）保证安全及工程质量；

8、施工现场严禁吸烟、防止火灾发生，禁止酒后作业。

9、切割或焊接作业时清楚周围易燃易爆物品，并配备灭火器。

10、加强现场安全保卫工作，规范材料摆放，现场适当增加安全警示标识；

11、更换场地电器设备及工作结束时断开电源，检查现场确认无起火危险后方可离开；


12、每日举行站班会，要求安全意识必须牢记心中。

要求施工单位必须针对以上问题提出具体整改措施，并于两日内整改完毕，后期如若再出现类似问题，将对贵公司进行相应惩戒措施。

附部分现场照片：




现场安全交底



现场爬梯跨度较大



现场施工安全帽佩戴不规范



现场阳光板没有警示标识

主送单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目施工项目部		
抄送单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目监理项目部	发文时间	2017 年 4 月 22 日

