

会议纪要

编号: HZDYM0-CZZH-065

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.05.24-14:00
会议主持人	严松贤		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
上海伏光：			
1、光伏区箱变防火封堵整改。			
2、光伏区电缆井完成 8/8，全部完成。			
3、光伏区排查逆变器至汇流箱通讯问题。			
4、光伏区 4 平方线整改施工。			
5、施工人员数量：12 个人。			
江苏天目：			
1、光伏区正在消缺整改，接地线整改施工。			
2、光伏区排查逆变器至汇流箱通讯问题。			
3、施工人员数量：8 个人。			
中冶华亚：			
1、光伏区箱变防火封堵整改，场区围栏修复施工，接地网整改。			
2、光伏区电缆井完成 5/6。			
3、施工人员数量：10 个人。			
中伏能源：			
一、消缺进度较慢，请各单位必须增加施工人员数量。			
二、通讯地址排序错误区域必须按照上电要求进行整改，整改完成后工作量按照实际数量签证确认。			
三、现阶段外线暂停送电期间，存在防火封堵问题必须在送电之前完成。			
四、根据上电领导要求，光伏区必须按照设计、规范及合同要求进			

行整改到位。

五、上电要求以前 240H 试运行改为 720H 试运行，走 720 前必须通过我项目部及项目监理机构验收通过，才能上报上电公司工程部验收，待工程部验收通过才报 720H 试运行前验收。

六、根据项目部及运维公司逐一核查，光伏区缺失容量必须安排增补完成。

正衡监理：

一、三个月消缺时间，现场没有一个区域合格率达到 70%，请各单位加强施工质量控制。

二、光伏区桩帽焊接缝、接地扁铁搭接长度不合格处需补焊消缺，光伏板与支架、支架与接地扁钢的接地线规格不符合设计要求的必须更换重新连接。

三、监控金属杆件至今未接地处理，请施工单位尽快施工。

四、马上雨季快到了，光伏区排水系统尽快安排施工单位进场施工，防止不必要损失发生，特别 35 区排水系统及时施工。

五、外线抢修必须按照上电要求进行抢修，保证规定时间内送电。

六、各施工单位管理人员需加强现场管理作用，加快完成消缺工作。

七、各施工单位须注意安全文明施工，加强施工人员安全意识，做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，登高作业时佩戴安全帽、安全带。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。



主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

