

会议纪要



工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HPLB-HY-001

会议地点	联宝（合肥）项目部	会议时间	2019.10.14
会议主持人	王忠		
会议主题： 第一次安全生产会议			

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：本次安全生产例会由正泰新能源（合肥）项目部项目经理王忠主持：

会议首先学习了业主及监理办下发的各项安全生产文件，具体内容如下：

王经理讲话：人员进场，要做好以下工作，建立健全各项安全生产台账、对新进场员工进行岗前安全生产培训、三级安全教育、签订各项安全生产责任书、岗位风险告知书，安全技术交底，每个月组织召开至少一次安全生产教育培训，一次安全生产例会。由于工期紧张，现决定将安全例会和每周例会一起召开针对本月的安全生产工作进行布置和总结。成立专门的安全生产领导小组，全面开展各项安全生产工作。

施工人员在操作时，必须穿戴好各种劳保用品，如工作服、工作帽、手套、脚盖等。操作应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。高处作业必须戴好标准防火安全带，并系在可靠的构架上。

在焊接和切割工作场所，必须有防火设备，如消防栓、灭火器、砂箱以及装满水的水桶等。

在非固定场所进行电焊作业时，要求设有监护人员和防火措施后，方可作业。

由于地线不够长需要搭铁的，要注意不得利用行车支撑柱，以免损坏行车；同时要注意火星，以免引起火灾。

施工人员在施工过程中，应谨防触电，注意不被弧光和金属飞溅伤害，预防爆炸及其它伤害事故发生。

当焊接或切割工作结束后，要仔细检查焊接场地周围，确认没有起火危险后，方可离开现场。

定期由电工检查焊机电路的技术状况及焊机各处的绝缘性能，如有问题应及时排除。加强施工临时用电管理，施工人员安全帽采用黄色的统一制式。

电焊工必须经过专业培训，经考试合格后方可上岗，非电焊工严禁从事电焊作业。

操作前应检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机各种接线点等，确认安全合格方可作业。电焊作业，必须由专业电工进行接线作业，严禁私拉乱接。

在金属结构上及其他狭小工作场所焊接时，触电的危险性最大，必须采取专门的防护措施。如采用垫橡皮垫，戴皮手套，穿绝缘鞋等，以保障焊工身体与焊件间绝缘。禁止使用简易无绝缘外壳的电焊钳。

必须在作业点下方5米外设置护栏，并专人监护。必须清除作业点下方区域内易燃、易爆物品。

最后项目部各方要各司其职，齐心协力做好各项安全生产工作。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	安徽臻杰建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

日期: 2019 年 10 月 18 日

项目例会

[illegible]

扫描全能王 创建