

监理第十次会议纪要

编号：30-NC300601S-IL-HLY-01

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	2021年1月10日
会议主持人	郭俊兴		

会议主题：进度、质量、安全讲评及协调

会议内容：

总包单位：对后续工作的安排及要求。

一、要求宏鑫根据合同约定配备足够的现场管理人员，特别是安全管理人。每日施工前开展班会，对施工人员进行当天的安全施工交底，留有照片记录和交底记录。

二、严格执行运行期操作票制度，每项施工作业，提前一天和运维申请操作票，进入开关站需要征得运维人员同意。

三、升压站需要在 2021 年 1 月 10 日前提供边坡施工的安全施工方案。

四、针对目前疫情反弹的情况，要求施工单位做好人员登记管理，排查是否近期经过疫情中高风险地区，每天做好测温记录。

五、要求施工单位分光伏区、线路和开关站提供运行期施工安全风险和隐患排查清单和预防措施。2021 年 1 月 10 日前提供

六、当前所有施工，每项工序完成需要报总包、监理检查后开展下一步工序，特别是隐蔽工程，如总包监理未检查即回填或开展下步的，将要求返工处理。

七、施工单位应在 2021 年 1 月 10 日前上报分区域的验收检查计划，分项分部工程施工单位先自检整改，提供自检整改纪录后，报总包监理进行验收检查。

八、2021 年 1 月 31 日前，施工单位需要完成相关的主体工程和消缺项。

九、光伏区施工需要施工单位排查各项导致施工进度缓慢的原因，并及时解决。

十、边坡方案与排水沟方案，请施工单位及时与设计沟通方案，设计尽快确定方案。

监理单位：

一、施工现场管理人员，安全员必须在场，否则每天考核每人 2000 元。

二、所有消缺任务于 2021 年 1 月 30 日之前完成，并上报验收检查计划。

三、严禁 4 平方线没有任何保护措施进行敷设。所有 4 平方线必须安装保护套管、镀锌钢管进行保护。

四、所有桥架封口部位间距不得超过 1 公分。

五、光伏区施工现场工作人员较少，箱变周围接地与主接地网施工尚未施工。

六、隐蔽工程多次未向监理方报验就擅自施工。若后续检查中发现未报验擅自隐蔽的，监理方将逐项进行考核。

七、各施工单位尚未回复的监理通知单明天必须全部回复。

业主单位：严格落实监理、总包提出的要求。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司
------	----------------

抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.01.08

