


## 安全检查记录表（周）

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-AQJC-018

检查单位	钦州通威惠金新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司		
检查人员	戚平、赵兵、张杰		
检查类型	国庆节前安全检查		
检查内容	光伏区（1标、2标）、升压站，安全检查		
检查情况及存在问题	1、个别施工人员安全帽没戴，2、二标的员工宿舍安全检查情况记录没有，3、有些不用临时用电线没有及时清理，4、一标北侧一小木桥（危桥）没有安全警示标识或拆除。		
处理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 现场整改 <input type="checkbox"/> 于4个工作日内整改到位并书面反馈 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
受检单位	安徽中建富华能源建设有限公司（1标）、四川浩能新能源有限公司（2标） 广西嘉能电力建设有限公司（升压站）		
受检单位负责人		日期	2021年09月29日



● 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

施工区域：一标段北区  
施工内容：安全检查  
拍摄时间：2021.09.29 09:32  
天气：晴 29℃  
地点：钦州市·228国道  
建设单位：钦州通威惠金新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  
施工单位：四川浩能新能源有限公司

今日水印  
- 相机 -



● 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

施工区域：一标段北区  
施工内容：安全检查  
拍摄时间：2021.09.29 09:18  
天气：晴 28℃  
地点：钦州市·228国道  
建设单位：钦州通威惠金新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  
施工单位：四川浩能新能源有限公司

今日水印  
- 相机 -



● 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

施工区域：一标段北区  
施工内容：安全检查  
拍摄时间：2021.09.29 09:40  
天气：晴 29°C  
地点：钦州市·228国道

建设单位：钦州通威惠金新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  
施工单位：四川浩能新能源有限公司

今日水印  
— 相机 —



● 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

施工区域：二标段南区  
施工内容：安全检查  
拍摄时间：2021.09.29 08:55  
天气：晴 27°C  
地点：钦州市·沙田墩

建设单位：钦州通威惠金新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  
施工单位：四川浩能新能源有限公司

今日水印  
— 相机 —



