

安全专项监理例会

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-AQZX-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 9 月 10 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题:	项目安全文明施工例会。		

上次会议问题落实情况:

上次会议问题落实情况: 施工现场道路路面凹陷已处理现场已安排铲车进行建渣回填修复; 对新进人员入场前安全教育培训, 统计人员花名册, 确保人员受控执行中; 督促各施工单项每日进行站班会已执行目前综合楼正在装饰装修纸质垃圾较多, 现场施工人员禁止吸烟; 材料堆放区需放置灭火器; 临时用电配电箱电线杂乱、无接地; 电气楼施工人员高处作业未佩戴安全带; 打井基坑未做防护; 升压站土建工作完成后, 多余的土尽快处理, 剩余的建筑材料集中存放, 做好围栏防护; 场平施工尽快完成; 用电接线事宜, 电缆进场后尽快进行主电缆、动力电缆敷设工作。

本次会议内容:

一、施工单位

- 1.材料区以增加警示彩旗及材料牌.
- 2、电源箱巡查记录以完善.
- 3、现场施工垃圾以装袋外运.
- 4、施工现场个别施工人员安全帽佩戴不规范。
- 5、材料堆放不整齐, 未拉警戒线;
- 6、部分打桩船上未配备灭火器;
- 7、施工废料及生活垃圾未及时清理。
- 8、场内路面淤泥较多, 存在安全隐患。(现场已安排铲车进行建渣回填修复)
- 9、消防水池旁道路沉降。(中沙回填填充修复)

二、监理单位

- 1、土建工作完成后, 多余的土尽快处理, 剩余的建筑材料集中存放, 做好围栏防护, 场平施工尽快完成;
- 2、材料堆放区需放置灭火器, 现场严禁生明火, 现场基坑未回填需做防护, 升压站临时用电问题及时整改, 规范施工; 施工单位需尽快整改。

3、现场施工人员需正确佩戴安全帽，高处作业时佩戴安全带，穿反光马甲。 4、施工现场采取取暖保温措施的旁边配置足够数量的灭火器，临时用电配电箱外壳未接地，存在私拉乱接现象，未做到“一机一闸一保护”，施工单位需尽快整改，加强安全管理力度。 5、近期风较大高空作业施工需注意安全，必要时可停止施工；现场施工人员需及时佩戴安全帽。 6、目前综合楼正在装饰装修纸质垃圾较多，现场施工人员禁止吸烟；材料堆放区需放置灭火器； 7、临时用电配电箱电线杂乱、无接地；电气楼施工人员高处作业未佩戴安全带； 8、吊车作业施工时无专人指挥，存在安全隐患；施工单位仍需加强安全管理力度。 三、建设单位 1、综合楼临时用电问题存在安全隐患；电气安装人员已进场，其人员资质、三级安全教育需尽快上报。 2、电气施工队伍已进场，施工单位一定要加强电气安装人员的管理力度，严格管理。 3、材料堆放区需放置灭火器；临时用电配电箱电线杂乱、无接地；电气楼施工人员高处作业未佩戴安全帽；电气安装人员三级安全教育、资质未向监理、建设单位报验等安全问题，施工单位仍需整改，加强安全管理力度。			
主送单位	江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 9 月 10 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

