## 监理例会会议纪要

时间	2024-09-26(周四 Thursday )	会议地点 Venue:	板房 103 Prefabricated office 103				
主持人	王国富	记录整理 recorder:	何冰				
参加人员	VAMA 工程部:李方文、贺卓明 VAMA 能源部:李琦 VAMA EHSS:刘育新 施工单位:柏孙、王玉峰、李芳 监理单位:王国富、何冰						
重要信息	. 检查地面施工情况及存在的问题;						
人员	内容						
浙江能建 (柏孙、王玉崎 芳)	1. 目前未完成: 监控安装、灭火器配置; 2. 整改项目: 屋面、土建、低压、高压四个方面后续陆续进行整改; 3. 高压方面问题, 待整改所需材料齐全后一并停电整改; 4. 箱变相关问题已完成落实, 后续一并停电整改;						
能源部 (李琦)	能源部 1. 西区配电室: 西备件库电缆已完成拼接,存在较大隐患,请施工单位尽快安排专业人员进行拆除;						
安环部 (刘育新)  2. 请施工中位施工允成后发的过行音检,观勿施工)工的型级需及的有程;  1. 国庆期间施工:请施工单位编制值班管理人员名单,施工期间需保证有相应管理人员进行监管;  2. 板房施工垃圾,线盘、施工垃圾等奇怪施工单位尽快安排清理;  3. 消防电气室:配电箱请施工单位尽快恢复;  4. 安全评价报告:项目进入尾期,请施工单位尽快落实安全评价报告编制及报送;  5. 项目尾期施工,施工现场存在明显违章,请施工单位加强施工现场安全管理;			管;				
工程部 (李方文、贺卓							
正衡监理(王国富、何)	1. 请施工单位安排缺陷整改小组,按缺陷清单逐一落实缺陷整改; 正衡监理 2. 西备件库屋面组件安装完成后,建议先进行地面站缺陷整改,整改完成后及时进行报验; 3. 组件检测、第三方检测方面,请施工单位尽快落实; 4. 快充站:消防水池处电缆使用镀锌管敷设,应采用电缆桥架敷设;电缆直埋处需按规范要求设置警示桩;						

5. 西备件库屋面组件安装完成后,消缺整改建议从多功能室开始,逐一进行整改;

特别说明: 所有时间均为北京时间, 对文件内容若有异议, 需在收到文件三日内以书面形式告知发件人, 否则将被视为认可本文件内容。

会议签到表

		云以位判衣				
会议名称	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 3, 1					
会议时间	W16 4 99 16 A 1 4 9: 30					
会议地点	工程部活动板房103会议室					
序号	姓名	单位名称	联系电话			
1			1			
2						
3						
4			·			
5	202(Z	李4 正街·				
6	1	,				
7 -	力文	VAMANZER				
8	透透	(20-E)				
9	京新.	CAO-ZHSS.				
10	13 3 31	2形部				
11	An	क ता विष्	1			
12	754	浙江沿				
13	李	中国的处				
14	梅孙	中国被建浙江门				
15	自分	上佐」登刊				
16						
17						