

JXM10: 监 理 报 告

监 理 报 告

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-JLBG-01

致: 围场满族蒙古族自治县扶贫和农业开发办公室 (主管部门)

由 北京中伏源能源工程有限公司 (施工单位) 施工的 项目所用的支架材料镀锌层经检测厚度不达标 (工程部位), 存在质量安全隐患。我方已于 2017 年 10 月 08 日发出编号为 WCFP-TZD-018 的《监理通知单》, 但施工单位未整改。

特此报告。

附件: ☒ 监理通知单

☐ 工程暂停令

☐ 其他

项目监理单位 (盖章)

总监理工程师 (签字)



注: 本表一式四份, 主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理单位各一份。

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCP-17-018


致: 北京中伏源能源工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场支架镀锌层厚度不达标事宜

内容:

经现场监理与业主委托验收单位“常州华阳光伏检测技术有限公司”专业检测人员现场对“北京中伏源能源科技有限公司”负责施工的项目进行检测发现,该施工单位所用支架材料镀锌层厚度普遍小于 GB50797-2012《光伏发电站设计规范》6.8.10 第二条规定的镀锌层厚度不应小于 55um 要求。这样将加大支架在电站生命周期内腐蚀的风险,进而影响支架的强度,造成电站质量下降,现要求你单位项目部立即组织人员进行处理。



本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈永刚

日期: 2017 年 10 月 08 日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。